



Legende
Spundwand
Niedrig-/Mittelwassersituation

Grundwasserflurabstand

- < 1 m
- 1 - 2 m
- 2 - 3 m
- 3 - 4 m
- 4 - 5 m
- 5 - 7,5 m
- 7,5 - 10 m
- > 10 m



Quelle Kartengrundlage:
 Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW
 © Geobasis NRW 2018



Auftraggeber:

Dinslakener Bäder GmbH
 Gerhard-Malina-Staße 1
 46537 Dinslaken

Projekt:

Hydrogeologisches Gutachten
 Freibad Hiesfeld

Projektnr.
53664

Maßstab
1 : 2500

Datum
Januar 2019

Planbezeichnung:

Entwurfsplan
 Spundwand
 Grundwasserflurabstand
 Niedrig-/Mittelwassersituation

Bearbeitet
DS

Geprüft
DS

Anlage



Niederlassung der CONSULAGUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH